

輪島市の朝市の焼失

(1) 発生日時等

発生時刻：1月1日 調査中
覚知時刻：1月1日 17時23分頃
鎮圧時刻：1月2日 7時30分
鎮火時刻：1月6日 17時10分



(2) 火元建物

石川県輪島市河井町地内

(3) 物的被害

- ・焼損棟数：約240棟
- ・焼失面積：約49,000㎡

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-148/01/shiryou2.pdf



1月1日の1時間ごとの風速。19時以降のデータは欠測。火災発生時の風速は1.3～2.1m/sで比較的穏やかでした。

時	風速(m/s)	風向
10	5.9	北
11	4.7	北北東
12	4.1	北北西
13	3.6	北
14	2.7	北北東
15	2.3	北北西
16	1.4	北
17	2.1	南西
18	1.3	南

北村撮影
2024年2月12日17時32分

